



CATEGORIA: TURISMO NACIONAL CLASE 2 y CLASE 3

FECHA: 15 de septiembre de 2018

LUGAR: ROSARIO (SANTA FE)

COMUNICACION

De : **Comisarios Deportivos**

A : **Todos los Concurrentes y Pilotos**

cc : **Director de Carrera**
Director de la Prueba
Oficina de Prensa

SABADO 15 DE SEPTIEMBRE

CLASE DOS

- *Se recibe un reclamo del piloto Diego Leanez, n° 68, hacia el piloto Sebastián Pérez, n° 27, por maniobra peligrosa. Se resuelve sancionar con dos puestos al piloto Sebastián Pérez.*
- *Se recibe un reclamo del piloto Juan Ignacio Canela, n° 44, hacia el piloto Gastón Iansa, n° 155, por maniobra peligrosa. Se resuelve sancionar con dos puestos al piloto Gastón Iansa.*
- *Se recibe un reclamo del piloto Agustín López Donzelli, n° 17, hacia el piloto Andrés Gómez Luna, n°28, por maniobra peligrosa. Se resuelve apercibir al piloto Andrés Gómez Luna.*

CLASE TRES

- *Los pilotos Jonatan Castellano, n° 4 y Juan Pipkin, n° 18, solicitaron en tiempo y forma el cambio de grilla para la largada de sus respectivas series.*

COMISARIOS DEPORTIVOS
Mariano Acebal
Carlos Zanotti

REVISIONES TÉCNICAS

CLASE DOS

CLASIFICACION

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 17, 68, 32, 48, 121, 13, 24, 12, 6, 27, 155 y 10

- Peso
- Precintos de motor y hándicap
- Precintado de caja
- Diámetro de brida

SERIES

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 121, 24, 21, 18, 69, 4, 11, 13 y 2

- Peso
- Altura
- Distancia entre ejes
- Diametro de brida (Autos Nro, 21, 69, 4, 11, 13, 2)
- Precintado de cajas

CLASE TRES

CLASIFICACION

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 18, 51, 134, 5, 7, 68, 4 y 118

- Peso
- Precintos de motor
- Precintos de hándicap de peso
- Diámetro de brida
- Precintado de cajas